

# **TASCAM**

**TEAC Professional Division**

# **US-2000**

**USB-Audiointerface**

## **Versionshinweise**

**Informationen zu: Treiber v2.0, Firmware v1.01**

---

## Grundsätzliches zu Aktualisierungen

---

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuesten Treiber und Firmware-Versionen für das US-2000 installiert haben.

Diese finden Sie unter [www.tascam.com](http://www.tascam.com) oder [www.tascam.de](http://www.tascam.de)

---

## Informationen zum Treiber

---

### **WICHTIG**

*Sie müssen den alten Treiber deinstallieren, bevor Sie mit der Installation des neuen Treibers beginnen.*

Anleitungen zur Installation und Deinstallation des Treibers finden Sie im Benutzerhandbuch des US-2000 im Kapitel „3 – Installation“.

Falls ein zeitgleich mit dem neuen Treiber ein Firmware-Update veröffentlicht wurde, installieren Sie zuerst den neuen Treiber und erst dann die Firmware.

---

## Neue Merkmale unter Version 2.0 für Mac OS X

Diese Version unterstützt die 32-Bit-Versionen von Mac OS X 10.5.8 und 10.6 (Snow Leopard). Der 64-Bit-Kernel-Mode wird nicht unterstützt.

### **WICHTIG**

*Unter Mac OS X 10.3.9 oder 10.4.11 müssen Sie die Treiber der Original-CD verwenden.*

---

## Bekannte Probleme unter Version 2.0 für Mac OS X

Nach dem erneuten Starten aus dem Ruhezustand heraus wird das US-2000 von einer Audioanwendung möglicherweise nicht erkannt.

---

## Informationen zur Firmware

---

### In Version 1.01 behobene Probleme

Das US-2000 erzeugt möglicherweise ein periodisches Geräusch an seinem Kopfhörer- und Lineausgang, wenn er mit einem Macintosh-Computer verbunden ist, eine hohe Abtastrate verwendet und im Kontrollfeld des US-2000 der Digitalausgang mehrmals zwischen 1/2 und 3/4 gewechselt wird. Dieses Problem wurde behoben.

---

### Die Firmware aktualisieren

- 1 Installieren Sie zuerst den neuesten Treiber für das US-2000.**
- 2 Vergewissern Sie sich, dass das US-2000 mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer verbunden ist.**
- 3 Starten Sie jetzt den Firmware-Updater (Windows- oder Macintosh-Version).**

Wenn das US-2000 erkannt wurde, erscheint ein Fenster.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche *write firmware*.**

Nach Abschluss des Vorgangs erscheint ein Fenster mit dem Hinweis *Update to version xx successful*.
- 5 Ziehen Sie das USB-Kabel am US-2000 heraus.**

Es erscheint wieder das Hauptfenster des Updaters.
- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche *Exit*, um das Aktualisierungsprogramm zu beenden.**

# **TASCAM**

**TEAC Professional Division**

# **US-2000**

## **TEAC CORPORATION**

Phone: +81-42-356-9143  
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530, Japan

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

## **TEAC AMERICA, INC.**

Phone: +1-323-726-0303  
7733 Telegraph Road, Montebello, California 90640, USA

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

## **TEAC CANADA LTD.**

Phone: +1905-890-8008 Facsimile: +1905-890-9888  
5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

## **TEAC MEXICO, S.A. de C.V.**

Phone: +52-55-5010-6000  
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México

[www.tascam.com](http://www.tascam.com)

---

## **TEAC UK LIMITED**

Phone: +44-8451-302511  
Suites 19 & 20, Building 6, Croxley Green Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 8TE, UK

[www.tascam.co.uk](http://www.tascam.co.uk)

---

## **TEAC Europe GmbH**

Phone: +49 (0) 611-71580  
Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany

[www.tascam.de](http://www.tascam.de)