
Grundsätzliches zu Aktualisierungen

Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuesten Treiber installiert haben. Diese finden Sie unter www.tascam.com oder www.tascam.de.

Unterstützte Betriebssysteme

Der Windows-Treiber in der Version 1.70 ist unter den folgenden Betriebssystemen lauffähig:

- Windows XP, 32 Bit, Service Pack 2
- Windows XP, 64 Bit, Service Pack 2
- Windows Vista, 32 Bit
- Windows Vista, 64 Bit

Behobene Fehler

Version 1.70

Auf Computern mit mehr als 2 GB RAM kam es unter der 64-Bit-Variante von Windows Vista bei der Übertragung von Audiodaten über Firewire zu Geräuschen im Eingangs- und Ausgangssignal. Der Fehler wurde behoben.